



Macchine Trecciatrici SERIE 190 H Asse Orizzontale

Modelli Principali	Cambio Passi	Numero Fusi per Testa	Numero Teste	Asse di Trecciatura	Velocità Max Fusi (RPM)	Pressione Acustica (dBA)	Sistemi di Estrazione		
							Volano diam.		Traino a Cingoli Tipo
							(mm)	(pollici)	
16/1-190 H/EC	Elettronico SIAX 110	16	1	Orizzontale	45	80	800 1000	31,50 39,40	CTP 1000E
20/1-190 H/EC	Elettronico SIAX 110	20	1	Orizzontale	36	80	800 1000	31,50 39,40	CTP 1000E
24/1-190 H/EC	Elettronico SIAX 110	24	1	Orizzontale	30	80	800 1000	31,50 39,40	CTP 1000E
24/1-190 HSP	Elettronico SIAX 110	24	1	Orizzontale	25	80	800 1000	31,50 39,40	CTP 1000E
36/1-190 H/EC	Elettronico SIAX 110	36	1	Orizzontale	20	80	1000 1200	39,40 47,24	CTP 1000E
48/1-190 H/EC	Elettronico SIAX 110	48	1	Orizzontale	15	80	1000 1200	39,40 47,24	CTP 1000E
48/1-190 HSP	Elettronico SIAX 110	48	1	Orizzontale	12,5	80	1000 1200	39,40 47,24	CTP 1000E
64/1-190 H/EC	Elettronico SIAX 110	64	1	Orizzontale	11	80	non disponibile		CTP 2000E
72/1-190 H/EC	Elettronico SIAX 110	72	1	Orizzontale	10	80	non disponibile		CTP 2000E

Macchine Trecciatrici SERIE 190 H Asse Orizzontale

Modelli Principali	Cambio Passi	Numero Fusi per Testa	Numero Teste	Asse di Trecciatura	Velocità Max Fusi (RPM)	Pressione Acustica (dBA)	Sistemi di Estrazione		
							Volano diam.		Traino a Cingoli Tipo
							(mm)	(pollici)	
80/1-190 H/EC	Elettronico SIAX 110	80	1	Orizzontale	7,50	80	non disponibile		CTP 2000E
16+16/190 H/EC	Elettronico SIAX 150	16	2	Orizzontale	45	80	non disponibile		CTP 1000E
20+20/190 H/EC	Elettronico SIAX 150	20	2	Orizzontale	36	80	non disponibile		CTP 1000E
24+24/190 H/EC	Elettronico SIAX 150	24	2	Orizzontale	30	80	non disponibile		CTP 1000E
32+32/190 H/EC	Elettronico SIAX 150	32	2	Orizzontale	22,5	80	non disponibile		CTP 1000E CTP 2000E
36+36/190 H/EC	Elettronico SIAX 150	36	2	Orizzontale	20	80	non disponibile		CTP 1000E CTP 2000E
48+48/190 H/EC	Elettronico SIAX 150	48	2	Orizzontale	15	80	non disponibile		CTP 2000E